

會務工作報告：(991126~1000222)

1. 99年12月1日函各會員採購新瓶閥或更換安全破裂片時應防未能正常作用注意事項，副本函送勞委會。
2. 99年12月1日函建泉委託鋼瓶檢驗站，因其未依約據實申報檢驗數量，依規定停權處分事。
3. 99年12月12日及13日假台北縣三峽大板根森林溫泉渡假村，辦理本會委託鋼瓶安全檢驗站專業人員99年度教育訓練，計有本會理監事4位、檢驗站專業人員、本會技委及顧問，共63人參加，由盧理事南山主持始業式，游召集人仁傑主持結業座談會，並安排有複合材料、鋁合金氣瓶檢測課程及外籍專業人士作本業(醫用氣體之瓶閥)專題講座，學員反映熱烈，教育訓練圓滿順利。
4. 99年12月17日台中市高壓氣體商業同業公會召開會員大會，本會以理事長名義致送高架花籃乙對祝賀。
5. 99年12月22日發函各檢驗站於100年1月10日前將未登錄使用之99年度識別環寄還本會以便核對後依程序銷毀。
6. 99年12月31日本會與勞委會、氣體公會安全衛生結盟計畫業已執行完畢，完成內容如下：
  1. 訂定工業氣體容器(500L)作業手冊3種。
    - (1) 氣體容器操作作業實務手冊
    - (2) 氣體容器運輸作業實務手冊
    - (3) 氣體容器緊急應變實務手冊
  2. 電子特殊氣體作業實務手冊。
  3. 高壓氣體容器之檢查制度研究。
  4. 事故案例10例。
  5. 輔導評鑑事業單位6家工廠。
  6. 高壓氣體安全宣導會3場次。
7. 100年1月12日技術委員稽核訪視金永豐、南盛氣體檢驗站並函請依技委會稽核訪視結果改善。
8. 100年1月20日本會上(99)年度鋼瓶安全檢驗數量業已統計完成，檢驗戶數7,226檢驗支數280,018不合格數1,358不合格率0.48%，

另 83 年至 99 年度總計檢驗戶數 88,131 檢驗支數 2,983,317 不合格數 29,581 不合格率 0.99%，檢附圖表如附件 1。

9.100 年 1 月 28 日清查完成各站 99 年未使用識別環繳回及使用情形，檢附清冊如附件 2。

10.100 年 2 月 21 日召開第 7 屆第 2 次技術委員會議。